

UZUPEŁNIENIE

Do dokumentacji konserwatorskiej: „ Dokumentacja stanu zachowania. Program prac konserwatorskich i restauratorskich przy murze oporowym przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Polanowie.”, oprac. M. Kaźmierczak, Szczecin, 2018

Dotyczy: odcinka muru od strony rynku miejskiego, zlokalizowanego w kierunku północno – wschodnim od kościoła Wniebowzięcia NMP w Polanowie.

W związku z wykonaniem w roku 2020 prac porządkowych wzdłuż odcinka muru, zlokalizowanego wzdłuż rynku miejskiego, polegających na usunięciu krzewów i innej roślinności oraz skuciu na fragmencie muru tynku betonowego, możliwa była do przeprowadzenia aktualna ocena stanu zachowania muru.

Wykonana odkrywka pozwoliła ocenić technologię wykonania muru na opisywanym odcinku. Jest ona odmienna od technologii wykonania odcinka wzdłuż ul. Zamkowej. Nie jest to mur licowany blokami kamienia, a jest to wzmocnienie skarpy, powstałe w wyniku utrwalenia betonem pozostałości ścian budynków, stojących przed wojną wzdłuż rynku. Ściana stanowi mieszankę różnego rodzaju gruzu, kamiennego i ceglanego, przemieszanego z ziemią. Nie posiada ona wartości zabytkowych.





Rynek w Polanowie w latach 30 – tych XX wieku. Po północno – wschodniej stronie kościoła widoczna niezachowana zabudowa pierzei rynku. Źródło zdjęcia: fotopolska.eu

W związku z ujawnieniem opisanej powyżej technologii wykonania muru, oraz ze względu na zły stan zachowania betonu spajającego ścianę w całość zalecam:

1. Usunięcie, odcinkami, istniejącego betonu, oraz ceglanej czapki muru i wykonanie dokumentacji fotograficznej odsłoniętego muru.
2. Wykonanie od strony rynku, zgodnie z projektem architektonicznym, nowej ławy betonowej. Szerokość i wysokość ławy określi Projektant.
3. Wypełnienie przestrzeni pomiędzy ławą, a zachowanym murem, słabą zaprawą wapienno – cementową.
4. Na nowej ławie wykonać warstwę licową muru ceglano, przeznaczoną do ekspozycji (lico ławy betonowej poniżej projektuje się zakryć skarpą ziemną. Wysokość licówki ceglanoj: 6 warstw cegły, układanej w wiązanie krzyżowe. Od góry licówkę oraz istniejący mur przykryć czapką ceglano, na szerokość dwóch cegieł, ustawionych w „rolkę” (analogicznie do istniejącej czapki muru od strony ulicy Zamkowej). Należy użyć cegły o zbliżonym wymiarze do cegły zachowanej od strony ul. Zamkowej, o nieregularnym licu (nie zaleca się użycia gładkiej cegły klinkierowej).

Opracowała: Marta Kaźmierczak – Gieda

Konserwator zabytków

Specjalność: konserwacja rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego

Nr dyplomu: 1400/135630/2010