

ZAŁĄCZNIK NR IV

Do projektu wykonawczego remontu przedsionka wejściowego do budynku POKiS wraz z opinią o stanie technicznym pod potrzeby termomodernizacji, zdjęcia stanu istniejącego



Widok przybudówki - elewacja główna „Przedsionek wejściowy do budynku POKiS Polanów



Widok ścian szczytowa przedsionka – widoczna rysa na styku z budynkiem głównym



Widoczna rysa pomiędzy przedsionkiem i budynkiem głównym.



Widok wewnątrz przedsionka , tynk na siatce zakrywający ewentualne spękania.



Spadek podłogi stropu nad parterem.



Widok stropu (stropodachu) od wnętrza.